

Variante	Beschreibung	Barrierefreiheit	Kleinklima	Gestaltungsqualität	Baumbestand	Schützenfest	Winterdienst
0	Polygonalpflaster (ursprüngliche Planung)	gering (bis mittel) Voraussetzung mittel: Verwendung gut geeigneter Platten verwendeten Platten	mittel Außerhalb der Baumscheiben nur eingeschränkte Versickerungsfähigkeit	mittel bis gut Einmaliger Charakter, aus Baumscheiben verteilter Split schmälert aber das Gesamtbild	gut	mittel Voraussetzung: Befahrbare Platten-Furt in Beton verlegt	gering
1a	Polygonalpflaster mit Ergänzung Furt aus Rechteckpflaster	gut	mittel Außerhalb der Baumscheiben nur eingeschränkte Versickerungsfähigkeit	gering aufgrund der großen Baumscheiben und Fallschutzbereiche sowie unterschiedlichster Materialien auf engem Raum entsteht keine einheitliche Platzfläche mehr	mittel Voraussetzung: Größe der Baumscheiben mindestens wie in bisheriger Planung hoher Versiegelungsgrad, da Fugen geschlossen sind	mittel Voraussetzung: Befahrbare Platten-Furt in Beton verlegt	mittel gering auf der Fläche gut im Bereich der Furt
1b	Polygonalplatten mit Ergänzung Rechteckpflaster südlich Ochsenhauser Hof	(gering bis) mittel Stärkung Zugänglichkeit Ochsenhauser Hof von Süden Voraussetzung mittel: Verwendung gut geeigneter Platten verwendeten Platten	mittel Außerhalb der Baumscheiben nur eingeschränkte Versickerungsfähigkeit	mittel bis gut Einmaliger Charakter, aus Baumscheiben verteilter Split schmälert aber das Gesamtbild	mittel Voraussetzung: Größe der Baumscheiben mindestens wie in bisheriger Planung hoher Versiegelungsgrad, da Fugen geschlossen sind	mittel Voraussetzung: Befahrbare Platten-Furt in Beton verlegt	gering
2	Asphalt (Grinding) vollflächig	gut	gering sehr starke Aufheizung, keine Verdunstungskühle	gering bis mittel Voraussetzung mittel: hochwertiges Grinding	mittel Voraussetzung: Größe der Baumscheiben mindestens wie in bisheriger Planung	gut	gut
3	Stabilizer- Wegedecke vollflächig Ergänzung Rechteckpflaster südlich Ochsenhauser Hof	gut	gut geringste Aufheizung Verdunstungskühle	gut optisch einheitliche Platzfläche bis an die Bäume (Baumscheiben entfallen)	gut beste Wasserzufuhr, da Belag wasserdurchlässig	mittel Pflegeaufwand nach stärkerem Befahren	gering