

Bild 1



Ansicht Süd-West mit einsturzfährdetem Kamin; Holzverschalung  
Ladegaube komplett zerstört; löchrige Dachdeckung



Bild 2

Ansicht Süd-Ost stark geschädigte Dachgauben, stark geschädigte Außenschalung




Bild 3

Ansicht Giebel West, Außenschalung mangelhaft, alle  
Fensterverglasungen sind zerstört




Bild 4

stark geschädigter Ortsgang Giebel West

Bild 5



Ansicht Dachfläche Nord, starke Verformungen in der Dachfläche,  
erheblich mangelhafte Dachdeckung.



Bild 6

Nordseite komplett zerstörte Sparrenköpfe



Bild 7

Nordseite zerstörte Sparrenköpfe, starker Bewuchs auf den Dachziegel



Bild 8

Nordseite, starker Bewuchs auf der Dachfläche, geschädigte Dachgauben

Bild 9



Ost-Giebel komplett zerstörter Flugsparren mit Ortganggesims,  
Außenschalung teilweise reparaturbedüftig.



Bild 10

Nordseite Sockelbereich, Außenschalung erheblich geschädigt.



Bild 11

Nordseite Sockelbereich, durch Absenkung gebrochene, geschädigte Außenschalung



Bild 12

Südseite, nach außen geknickte Außenschalung durch Absenkung der Konstruktion. Außenschalung komplett sanierungsbedürftig.