



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 192/2008

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Hauptausschuss	ja	09.10.2008

Ersatz für Umkleidekabinen am Hallenbad

I. Information

1. Ausgangslage

Die Umkleideanlagen für die Sportplätze beim alten Hallenbad befinden sich im UG des alten Hallenbades und werden vom FV und Türkspor benutzt.

Das Hallenbad ist außer Betrieb d.h. Warmwasser in den Umkleidekabinen steht noch zur Verfügung, die Räume können aber nicht mehr beheizt werden. Das Hallenbad soll zum Jahresende abgebrochen werden.

Bis zu einer Klärung der Fragen im Zusammenhang mit dem Neubau der Dollinger RS bzw. Turnhalle und der damit notwendigen Veränderungen im Sportanlagenbereich ist eine Übergangslösung für das Umkleiden/Duschen notwendig.

2. Regelung ab Beginn der Heizperiode 2008

In Absprache mit den Vereinen und der Malischule wird für den Übergangszeitraum auf die Beschaffung von Umkleide-/Duschcontainern für rund 300.000 € verzichtet

Die Vereine werden ab Beginn der Heizperiode (Ende September/Anfang Oktober) die freien Umkleidekapazitäten in der Malischule und im Stadion nutzen. FV und Türkspor erhalten bestimmte Umkleideeinheiten um Verantwortlichkeiten definieren zu können.

3. Vor- und Nachteile

Der Kauf oder das Leasing von Umkleide/Duschcontainern entfällt.

Für die Sportler erscheint der Weg vom Umkleiden bis zum Sportplatz zumutbar.

Das Stadiongelände und der Flur- und Umkleidebereich der Maliturnhalle stehen u.U. ohne ständige Aufsicht während der Trainingszeiten. Damit ist mit zusätzlichen Verschmutzungen und

Beschädigungen zu rechnen, evtl. ist ein zusätzlicher Kontrollaufwand notwendig. Der zusätzliche Reinigungsaufwand hängt maßgeblich von den Vereinen ab.

Die Schule hat den berechtigten Anspruch, dass der Schulbetrieb nicht unter der verstärkten Auslastung und den damit verbundenen Verschmutzungen leidet.

4. Notwendige bauliche Maßnahmen

Die Schlüsselanlagen für die Maliturnhalle und das Stadion sind zu ergänzen.

Vor der Maliturnhalle ist eine Möglichkeit zum Abklopfen der Fußballschuhe zu schaffen. Lagermöglichkeit für Ballmaterial Türkspor ist zu schaffen.

Das Tor zum Stadion ist mit einem Transponderschloß auszurüsten. Die Außenbeleuchtung im Stadion auf dem Weg vom Tor zum Umkleideeingang ist zu ergänzen.

Gesamtkosten ca. 4.000 - 4.500 €.

Mit dieser Zusatznutzung wird im Dusch- und Umkleidebereich der Maliturnhalle eine grundlegende Sanierung nach Ende dieser Übergangslösung dringlicher.

Walz

Morczinietz