

BAUMFÄLLUNGEN BIBERACH 2020/21 - Stadtplanungsamt/Gebäudemanagement/Bauverwaltungsamt		
ART	LAGE	BEGRÜNDUNG
2 Weiden	Aspach	beschädigen Kanal
1 Esche	Saulgauer Straße	Eschentriebsterben
1 Esche	Karl-Müller-Straße	Eschentriebsterben
1 Ahorn	Viehmarktstraße	Krone teilweise abgestorben
1 Hainbuche	Wolfentalstraße	abgestorben
1 Feldahorn	Gigelberg	abgestorben
1 Esche	Gigelberg	Eschentriebsterben
1 Eiche	Ritter von Essendorfstraße	lt. Gutachten Fällung empfohlen
4 Eschen	Georg-Schinbain-Straße	Bodenaustausch
2 Fichten	Birkenharder Straße	Zwieselausbruch
1 Spitzahorn	Birkenharder Straße	am Absterben
1 Salweide	Birkenharder Straße	am Zusammenbrechen
7 Eschen	Lindenberg	Eschentriebsterben
4 Kiefern	Lindenberg	abgestorben
1 Hainbuche	5 Linden	abgestorben
2 Pappeln	Burren	abgestorben
7 Eschen	Mittelbiberacher Steige	Eschentriebsterben
1 Esche	Gaisentalstraße	Eschentriebsterben
1 Esche	Uferstraße	am Absterben
1 Eiche	Riß	Biberschaden
1 Birke	Riß	Biberschaden
2 Birken	Riß	abgestorben
2 Eschen	Riß	am Absterben
1 Esche	Birkendorfer Straße	am Absterben
2 Eschen	Ulmer Straße	am Absterben
1 Esche	Mettenberger Straße	abgestorben
1 Birke	Mettenberger Weg	am Absterben
1 Eberesche	Bergerhauser Straße	abgestorben
1 Erle	Alleenstraße	nicht mehr standsicher (Wurzeltelleranhebung)
1 Weide	Hubertus-Liebrecht-Straße	Biberschaden
1 Esche	Hubertus-Liebrecht-Straße	abgestorben
1 Kiefer	Hölzle	abgestorben
1 Esche	Sandgrabenstraße	abgestorben
2 Eschen	Kanalstraße	Eschentriebsterben
1 Ahorn	Freiburger Straße	am Absterben
1 Ahorn	Rißstraße	am Absterben
1 Esche	Rißstraße	am Absterben
1 Eiche	Vordere Kalkgruben	Stamm gespalten - Sturmschaden
1 Ahorn	Wilhelm-Leger-Straße	Krone stark überlastet
3 Eschen	Valenceallee	Eschentriebsterben
2 Kirschen	Pflummernstraße	z. T. abgestorben
2 Vogelbeere	Klauflügelweg	z. T. abgestorben
1 Hainbuche	Hermann-Volz-Straße	Kronenansatz ausbruchgefährdet
2 Ahorn	Hermann-Volz-Straße	abgestorben
1 Erle	Brunnadern	z. T. abgestorben
1 Esche	Schwarzbachstraße	z. T. abgestorben
1 Esche	Rißegger Straße	z. T. abgestorben
2 Linden	Rißegger Straße	Stammschäden
2 Kirschen	Riedbeund	abgestorben
1 Apfel	Kapellenweg	abgestorben

1 Vogelbeere	Gartenweg	abgestorben
1 Eiche	Stadtfriedhof	Stammschäden
1 Kirsche	Alter kath. Friedhof	nicht mehr verkehrssicher
1 Kastanie	Alter evang. Friedhof	nicht mehr verkehrssicher
1 Kastanie	Memminger Straße	am Absterben
1 Bergahorn	Memminger Straße	Brandkrustenpilz
2 Spitzahorn	Ziegelhausstraße	Druckzwiesel, Faulstellen, Rindenschaden
1 Hainbuche	Schulweg	Bestandsregulierung
1 Birke	Mondstraße	wurde reduziert ?
2 Eschen	Steigstraße	abgestorben
1 Kiefer	Ziegeldumpf	abgestorben
14 Eschen	Memminger Straße (altes Freibad)	Eschentriebsterben
1 Pappel	Memminger Straße (altes Freibad)	Wurzelschaden
2 Eschen	Spielplatz Wäldele	Umgestaltung Spielplatz