

Dokumentation Starkregenereignis 23. Juni 2021

1) Theodor-Heuss-Straße

- Straße und Gehweg teilweise unterspült, freil. Leitungen
- Zufahrt Hochwasserrückhaltebecken
- Teilspernung



Gehweg Theodor-Heuss-Straße



Gehweg Durchlass Bachlangen

2) Rollinstraße

- Eingestautes Brückenbauwerk Ratzengraben (Zustandsnote 3,5)
- Vollsperrung bis Hochwasserbarriere weg und Brücke geprüft ist
- Aufgrund Brückenschäden nun dauerhafte Teilspernung der Fahrbahn



3) Röhrenöschle, Am Blosenberg

- GV Straße „Am Blosenberg“ unterspült, Straße tlw. ausgebrochen
- Straße „Röhrenöschle“ unterspült, Straße tlw. ausgebrochen
- Vollsperrung



GV Am Blosenberg



Röhrenöschle

4) Tobelweg, Tierheim bis Mettenberg „Mettenberger Graben“

- Radwegdurchlass ausgespült
- Momentan Vollsperrung bis Absturzsicherung hergestellt ist
- Wiederherstellung Böschung mit Wasserbausteinen als Hochwasserüberlauf



Durchlass Mettenberger Tobel hinter Tierheim



Durchlässe Bereich Tierheim

5) Hagenbucher Graben

- Feldweg/Fussweg, Vollsperrung
- Tief ausgespülter Wassergraben (Böschungsbruch) und instabile Bäume



6) Radweg Bergerhausen – Winterreute entlang K 7503

- Radweg unterspült im Bereich zw. Bergerhausen und Winterreute
- Bankette entlang Radweg ausgespült
- Vollsperrung



7) Bahnunterführung Rissegg-Halde (Fischerhütte)

- Unterführung geflutet --> bereits leer gepumpt
- Vollsperrung wg. Hochwasser wieder aufgehoben
- Grundwasserwanne durch AZV Südsammler aufgebrochen



8) Gemeindeverbindungsveg Hagenbuch-Winterreute

- geflutete Unterführung (bereits leer gepumpt)
- ausgespülte Bankette, Vollsperrung



9) Verbindungsstraße Hagenbuch-Brücke Liebherr Süd

- unterspülte Straße, Straße an mehreren Stellen aufgebrochen
- Vollsperrung



10) Gemeindeverbindungsweg Hagenbuch – Zufahrt Liebherr Parkhaus

- ausgespülte Rinnen und unterspülte Randbereiche Straße
- Teilspernung



11) Heusteige hinter Freibad
- Ausgespülte Bankette



12) Sebastian-Kneipp-Weg (Ortsteil Bachlangen)

- Verschmutzte Fahrbahn, Straßenzustand noch unklar



13) Mumpentalbach

- Druckschacht Kanalisation ausgebrochen
- Rohrdurchlass ausgespült / Feldweg ausgespült



14) Schlierenbach - Ortsende Rindenmoos

- ausgespülte Bankette im Randbereich Feldweg, freil. Leitungen
- Teilspernung



Verbindungsweg – ausgesp. Bankette



Feldweg - Ausspülungen

15) Riss

- Rissinsel überspült
- Fußwege ausgespült/Brücke verschmutzt



16) Römersteige

- Hangrutschung / Ausspülungen Straßenrand

